


# Präzisions - Klimamessstation Serie LCS



Klimamessstation LCS-01 mit Funk (Artikel-Nr. A032123)  
Klimamessstation LCS-02 ohne Funk (Artikel-Nr. A032124)



LCS-Extension (Artikel-Nr. A032612)

# Sensoren

**Temperatur (Pt100) - drahtlos**  
(Art.-Nr. A033189)



Temperaturtransmitter WT-01 mit Lufttemperatursensor

**Temperatur (Pt100) - drahtgebunden**  
(Art.-Nr. A033188)



Temperaturtransducer TT-01 mit Lufttemperatursensor

**Druck / Feuchte**



Sensorbox SB-11 (mit Luftdrucksensor, Art.-Nr. A032126) oder Sensorbox SB-12 (mit Luftdruck- und Luftfeuchtesensor, Art.-Nr. A032127)



Temperaturtransmitter WT-01 mit schnellem Lufttemperatursensor



Temperaturtransducer TT-01 mit schnellem Lufttemperatursensor



Feuchtesensor (Art.-Nr. A032915)



Temperaturtransmitter WT-01 mit Materialtemperatursensor (schraubbar u. magnetisch)



Temperaturtransducer TT-01 mit Materialtemperatursensor (schraubbar u. magnetisch)



Digitale Drucktransducer SETRA-470 (Luftdrucksensor, Artikel-Nr. A032514)

# Zubehör



Verbindungskabel zur LCS-Extension (Art.-Nr. A033631)



Sensorweiche SW-01 (Art.-Nr. A033608) oder SW-02 (Art.-Nr. A033614) zum Anschluss zusätzlicher Druck- und Feuchtefühler

<p><b>Werkskalibrierung der Temperatursensoren</b> ±50 mK (Art.-Nr. A032130)</p>
<p><b>DAkKS-Kalibrierung der Temperatursensoren</b> ±20 mK (Art.-Nr. A033089)</p>
<p><b>Werkskalibrierung der Drucksensoren</b> ±50 Pa (Art.-Nr. A031494)</p>
<p><b>DAkKS-Kalibrierung der Drucksensoren</b> ±10 Pa, (Art.-Nr. A030619)</p>

# Kalibrierung

## SIOS Meßtechnik GmbH

Am Vogelherd 46

98693 Ilmenau

Tel: +49-(0)3677-64470

E-Mail: [contact@sios.de](mailto:contact@sios.de)

Fax: +49-(0)3677-64478

URL: <http://www.sios.de>